



Grundriss Erdgeschoss
nicht maßstabsgetreu und
vom heutigen Zustand abweichend




Grundriss Dachgeschoss

nicht maßstabsgetreu und
vom heutigen Zustand abweichend



Grundriss Untergeschoss

nicht maßstabsgetreu und
vom heutigen Zustand abweichend




Ansicht Süd-Ost


nicht maßstabsgetreu und
vom heutigen Zustand abweichend




Ansicht Nord-West
nicht maßstabsgetreu und
vom heutigen Zustand abweichend



Ansicht Nord-Ost
nicht maßstabsgetreu und
vom heutigen Zustand abweichend



Ansicht Süd-West
nicht maßstabsgetreu und
vom heutigen Zustand abweichend



Schnitt

nicht maßstabsgetreu und
vom heutigen Zustand abweichend